

Schweer bey der Beckehof

Presentatie voorontwerp



REIJM
GROENONTWERP
& ADVIES

**HISTORISCH
GROEN BEHEER
IN RAAD EN DAAD**



Inhoud presentatie

- Historisch onderzoek
- Wijzigingen door de tijd
- Ontwerpvisie
- Voorlopig ontwerp
 - Voorplein
 - Binnenhof
 - Zijtuinen
 - Achtertuin
- Vervolgstappen
- Rondvraag



Historisch onderzoek

- Bron: Cultuurhistorische analyse & waardestelling en publicatie Cascade Bulletin (2021 Jan Holwerda)
- Div. archieven, notulen van Hervormde gemeente
- Input van dhr. J. van Elst
- Beeldmateriaal en tekst (geen beplantingsplan)
- Tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg
- Eerste ontwerpen juni 1913
- Begroting te kostbaar > nieuw ontwerp
- Officiële opening hof augustus 1913
- Concessies vanwege kosten, onderhoudsproblemen



Wijzigingen door de tijd


- Taxuszoulen naar kegels 1935-40
- Veranderingen bomenbestand 1940-45
- Verbreding Harderwijkerweg 1964
- Aanleg Piersonstraat en Treubstraat 1965 (einde notulen)
- Verkleining perceel
- Beheer Centraal bureau van diaconie 1980
- Aankoop Vivare 2001
- Ingrijpende renovatie gebouwen 2011-2013
- Kern gespaard, strook tuin langs gebouwen in en rond de Hof vernieuwd
- Kleine wijzigingen t.o.v. origineel



Ontwerpvisie


- In de geest van tuinarchitect Tersteeg
- Ruimtelijkheid, structuur, zichtlijnen, symmetrie
- Praktisch voor instandhouding structuur en beplanting
- Padbreedte, grind en grasstroken
- Plantlagen, opbouw en doorkijk
- Rust en samenhang (beperking straatmeubilair > oude banken)
- Waardevolle oude bomen in stand houden
- Praktisch voor bewoners (wensen tuincommissie)
- Zijtuinen sober ruimtelijk ontwerp, achterzijde aanpassen
- Zonnewijzer verplaatsen
- Taxuszuilen, kegels en bollen






Padbreedte

2024



1972




1986





Open structuur, massa/volume aan zijkanten,
verschillende plantlagen (opbouw hoogten) goed
zichtbaar

Beeld 1930



Gesloten structuur, massa/volume meer naar
midden, plantlagen zijn in elkaar gegroeid (opbouw
hoogten) slecht zichtbaar

Beeld 2024






Huidige vergroeide Taxusvormen
Smalle padstructuur



Mogelijk beeld toekomstige (gesnoeide) Taxusvormen
Brede padstructuur




Harderwijkweg





Voorlopig ontwerp (voorplein)



1914



Schweer bey der Becke Stichting. 7

Architect C. B. Posthumus Meyjes.



Dieren
Schweer bey der Becke-Stichting

1925-1930





2024

1935-1940





Te weinig parkeergelegenheid, er wordt gekeken naar een goed alternatief buiten het voorplein. (zie dia zijtuin NOORD)

Advies minder auto's op voorplein:
Meer zicht op monument van groot belang, entree moet waardering krijgen en aantrekkelijk zijn.
Auto's op verschillende manieren geparkeerd (en voor het hek) geven zeer rommelig en verstorend beeld.



1935-1940





Dieren. Schweer bei der Becke-Stichting



rating
MIVA

Parkeren naast
gebouw










Mogelijk beeld toekomstige (gesnoeide) Taxusvormen




Originele brede padstructuur geeft ruimtelijkheid




Voorlopig ontwerp (Zijtuin ZUID)



Voorlopig ontwerp (Zijtuin ZUID)




Voorlopig ontwerp (Zijtuin NOORD)





Huidige situatie waarbij beplanting een verstorend beeld geeft en het monument wegstopt.








Huidige situatie waarbij bergingen goed zichtbaar zijn en Carpinussen te dicht op het gebouw staan



Harderwijkweg



Vervolgstappen

- Definitief ontwerp (DO)
- Begroting
- Vergunning
- Subsidie
- Realisatie
- Beheerplan
- Planning



Rijksmonument

Schweer bey der Beckehof

Einde presentatie

Rondvraag



REIJM
GROENONTWERP
& ADVIES

**HISTORISCH
GROEN BEHEER
IN RAAD EN DAAD**

